

Návod na montáž a používanie sprchy so solárnym ohrevom

1. Solárna sprcha má stáť na pevnom, najlepšie betónovom základe pre zaistenie bezpečnosti a stability.
2. Solárna sprcha je vybavená základňou a štyrmi otvormi pre skrutky - uistite sa že sú skrutky pevne utiahnuté, naplnená sprcha ma veľkú hmotnosť a jej pádom by mohlo dôjsť ku zraneniu..
4. Nainštalujte solárnu sprchu na mieste, kde je najviac priameho slnečného svitu .
5. Naskrutkujte pevne prípojku hadice na päte sprchy a potom ju spojte so záhradnou hadicou.
Ak chcete naplniť sprchu vodou, dajte termostat do polohy " studená " a dohliadnite aby sa sprcha nepreplnila.
6. Upozorňujeme , že je potrebné pred naplnením sprchy mať namontovaný kohútik.
7. Aby nedošlo ku obareniu, regulujte si prívod od polohy "studená" smerom ku polohe "teplá".
8. za silného slnečného svitu môže teplota dosiahnuť až 60°C.


Aby bola dosiahnutá maximálna tesnosť spojov či už pri ventile alebo sprchovej hlavici, použite napr. teflónovú pásku ktorou 6 - 7 x omotajte závity a potom opatrne uťahujte, nie veľmi silno!

V prípade netesnosti zopakujte postup prosím s viac vrstvami pásky. Je to dôležité pre ďalšiu bezproblémovú prevádzku.
Náradie si prípadne obalte jemnou handričkou aby nedošlo ku poškriabaniu, poškodeniu povrchovej úpravy.



Poznámka pre skladovanie mimo sezónu:

Po skončení sezóny odporúčame sprchu demontovať z podstavca a predtým samozrejme vypustiť všetku vodu.
Uskladnite sprchu na suchom mieste, odporúčame takisto citlivé časti obaliť mäkkou tkaninou



DIEL	číslo	ks
	1	1
	2	1
	3	1



DIEL	číslo	ks
	4	1
	5	2
	6	4
	7	2
	8	1
	9	1

